



Rio-Holz imprägnierung



Holzschutzmittel auf Wasserbasis, mit auffettenden Ölen

Farblose Holz imprägnierung unter transparente und deckende Anstrichsysteme für innen und aussen. Zur Imprägnierung und gleichzeitigen Sättigung von neuem oder altem, saugfähigen Nadelholz. Rio-Holz imprägnierung gewährt einen aktiven, vorbeugenden Schutz gegen den Befall von Pilzen und holzerstörenden Insekten.

Lieferform:	Farbton:	Farblos
	Konsistenz:	Streichfertig eingestellt
	Glanzgrad:	Matt
	Bindemittel:	Spezielles Alkydharz
	Gebinde:	5 l, 20 l, 120 l, Einweg-Kunststoffgebinde
Lagerbeständigkeit:	Im Originalgebinde mindestens 12 Monate.	
Spez. Gewicht:	0.92	
Festkörpergehalt:	20.6 %	
Flammpunkt:	über 100° C	
VOC-Gehalt:	0.0 %	
Ausgiebigkeit:	100 – 400 ml / m ² , je nach Saugfähigkeit des Holzes	
Untergrund:	Für alle imprägnierbaren Holzarten. Das Holz muss sauber, fettfrei und trocken sein. Nicht mehr als 18 % Feuchtigkeit (optimal 12 %).	
Trockenzeit:	Je nach Luft- und Holzfeuchtigkeit Griffest: nach 3 Stunden Überstreichbar: nach 24 Stunden	
Verarbeitung:	Streichen, Spritzen, Tauchen und industrielle Auftragsmethoden.	
Reinigung der Geräte und Kleider:	Im nassen Zustand mit Wasser, sonst mit Nitroverdünner.	
Schutzmassnahmen:	Nicht verwenden in Ställen, Milchkammern und Futterlager. Reste von Rio-Holz imprägnierung können der Verkaufsstelle oder einer Giftsammelstelle übergeben werden (Fischgift).	

Sicherheitsratschläge:

Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmassnahmen einzuhalten! Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Spritznebel und Dämpfe nicht einatmen. Bei verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikette vorzeigen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmässige Verwender erhältlich. Sicherheitsdatenblatt und technisches Merkblatt beachten.

VEVA-Code: 08 01 12



Dieses Merkblatt soll nach bestem Wissen beraten, der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Beratungsdienst anzufragen.